

CURA & PULIZIA
DELLE SOLID SURFACES
KRION® E CORIAN®



POCHI E SEMPLICI PASSI

CONTRO L'USURA DELLE SOLID SURFACES

Dopo aver installato un manufatto in Solid Surfaces come Krion® e Corian®, il loro aspetto appare brillante, satinato e lucente. Con l'uso quotidiano questi materiali mutano, diventando più morbidi e setosi al tatto, in particolare se li si impiega nell'uso domestico e commerciale in cui questa finitura viene preferita per la facilità di pulizia.

Per ottenere un'usura uniforme e omogenea basta seguire pochi semplici passi qui illustrati per mantenere l'incredibile bellezza di queste superfici nel tempo.

1. LA PULIZIA DI TUTTI I GIORNI

LIQUIDI E MACCHIE NON OSTILI CON METODI SEMPLICI

Per la manutenzione giornaliera e le macchie quotidiane si consiglia l'uso di un panno umido con detersivi in crema leggermente abrasiva o un comune detersivo per pulire in modo efficace la superficie con movimenti circolari.

Una volta conclusa la pulizia si raccomanda di risciacquare e asciugare la superficie.

I liquidi, anche se non rappresentano una minaccia per questi materiali, è sempre meglio eliminarli non appena possibile.

2. MACCHIE PIÙ RESISTENTI


PULIZIA PARTENDO DALLE SOLUZIONI PIÙ ESSENZIALI

Per pulire le macchie più difficili e ostinate si consiglia di partire sempre dal panno umido con la crema leggermente abrasiva per rendere uniforme la superficie.

Dopo aver rimosso il grosso della macchia, si può procedere con una spugna abrasiva e un detersivo a base di ammoniacca lavorando sempre con movimenti delicati e rotatori sulla zona colpita.

Nel caso in cui si presenta una macchia particolarmente ostile, si può usare un prodotto a base di candeggina insieme alla spugna abrasiva.

Una volta eliminata la macchia, ripetere la pulizia quotidiana e poi risciacquare e asciugare la superficie con un asciugamano.



3. CURA E BENESSERE DEI LAVABI

UNA O DUE VOLTE A SETTIMANA

Il primo passo per la cura e manutenzione dei lavelli in Solid Surfaces è quello di rimuovere tutti i residui delle normali preparazioni dei cibi eseguendo la pulizia abituale illustrata al punto 1.

Una volta fatto ciò, applicare una soluzione a base di candeggina e acqua sulla superficie del lavello e lasciare agire tutta la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore.

Il giorno dopo, risciacquare e strofinare con un panno umido. Con questo metodo, senza molto sforzo si ottiene la massima resa della superficie.

Per quanto riguarda le tracce di calcare sviluppatosi intorno al tubo di scarico o ai rubinetti, tramite una spugna abrasiva, strofinate via la macchia con un normale prodotto domestico per la loro rimozione seguendo le istruzioni del produttore.

4. CONSIGLI E PRECAUZIONI

PER PRENDERSI CURA AL MEGLIO DI KRION® E CORIAN®

Evitare la presenza di un calore eccessivo sul top, un calore estremo può danneggiare qualsiasi superficie. Per appoggiare i recipienti appena tolti dal fuoco o dal forno, usare un sottopentola

Evitare la radiazione diretta di apparecchi che generano di calore.

Mentre si butta un liquido bollente nei lavelli, **lasciare sempre scorrere acqua fredda** dal rubinetto.

sulle superfici satinata o lucide, si consiglia di **evitare di fare scorrere oggetti duri o pesanti**

Evitare i prodotti chimici aggressivi, come prodotti pulenti per scarichi e solventi.

Pulire rapidamente i prodotti chimici con abbondante acqua e detergente per evitare danni.

Evitare l'urto di oggetti sugli spigoli dei top.

Usare sempre un tagliere per affettare per una migliore conservazione.

La candeggina può scolorire Krion® e Corian® se non è rimossa completamente risciacquando con abbondante acqua.

5. PROCEDURE DI PULIZIA E CURA

PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE SU KRION® E CORIAN®

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
PULIZIA GIORNALIERA	■	■	■						
ACETO, CAFFÈ, TÈ, SUCCO, OLII VEGETALI, KETCHUP	■	■	■		■				
RESIDUI DI GRASSO, OLIO	■	■	■	■					
ACQUA RICCA DI CALCARE, SAPONE, MINERALI	■	■				■			
POLLINE DI GIGLIO, ZAFFERANO, GRAFFIO SIGNIFICATIVO, BRUCIATURA DI SIGARETTA, LUCIDO PER SCARPE, INCHIOSTRO, SEGNO DI PENNA	■	■	■		■				
MERCUCROMO, SANGUE, VINO ROSSO, PROFUMO	■	■	■	■	■				
SMALTO PER UNGHIE	■	■	■				■		
FERRO O RUGGINE	■	■	■					■	■
IODIO, MUFFA	■	■	■		■				■

A. Pulire il residuo con un panno;

B. Sciacquare con acqua calda e asciugare;

C. Usare un panno umido e una crema abrasiva leggera;

D. Usare una spugna abrasiva con un prodotto detergente a base di ammoniacca;

E. Usare una spugna abrasiva strofinare con candeggina per poi sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;

F. Usare una spugna abrasiva con un prodotto di pulizia anticalcare o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare

G. Usare una spugna abrasiva con un prodotto privo di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare;

H. Usare una spugna abrasiva e strofinare sulla macchia con una paglietta o rimuovere la ruggine. Sciacquare più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido;

I. Se le macchie persistono, contattare assistenza 3mc srl

6. PICCOLE RIPARAZIONI

TAGLI E GRAFFI

Il Krion® e il Corian® sono superfici completamente rinnovabili, omogenei e uniformi in tutto il loro spessore.

I piccoli tagli e i graffi possono essere eliminati procedendo come segue:

Sulle superfici, applicare un prodotto pulente abrasivo tipo Ajax® con un panno di cotone e strofinare sempre con movimenti circolari. Eseguire il trattamento di ripristino in modo uniforme su tutta la superficie.


In caso di tagli più profondi, rivolgersi al personale specializzato di 3MC srl.

7. GRANDI RIPARAZIONI

RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE DI KRION® E CORIAN®

Il Krion® e il Corian® sono materiali solidi, omogenei e riparabili. È possibile riparare in sito la maggior parte dei danni accidentali, quali urti, calore o prodotti chimici.

Per rigenerazioni e riparazioni rivolgersi al personale specializzato in 3MC srl.



Via Ettore Pancini, 9 - 33030 - Varmo (UD)
Telefono 0432-778708
www.3mcsrl.com